

Легк. автом.**Фамилия/Фирма:****Улица****Индекс, гор.****Телефон****Дата контроля:** 18.05.2017**Время контроля:** 17:16**Легк. автом.****Номерной знак** 848_190**км пробега****Дата регистрации . .****Изготовитель****Тип автомобиля****Номер кузова:**

Тест	Пределы	Результаты
Тест схождения колес	<= 7 исправно 7 - 12 Предел выше 12 неисправен	Тест ПО исправна
Передняя ось - 1 м/км Задняя ось --- м/км		
Тест демпфирования оси (MSD3000)	D >= 0,13 нормально D <= 0,10 неисправно D > 0,10 < 0,13 слабо Разность <= 29 % нормально Разность > 29 % <= 40 % слабо	ПО Ле нормально ПО Пр нормально ПО Разн. нормально ЗО Ле нормально ЗО Пр нормально ЗО Разн. нормально
Тест тормозов	Передняя ось Разн.>9 % неисправно Стояночный тормоз Разн.>9 % неисправно Задняя ось Разн.>9 % неисправно УТС РТ < 9 % неисправно СТ < 16 % неисправно	ПО Разность ОК СТ Разность ОК ЗО Разность ОК УТС РТ ок УТС СТ ок
Тормозная сила		
слева справа Разность		
Передняя ось 4,15 кН 5,39 кН 23 %		
Стояночный тормоз 4,48 кН 4,33 кН 3 %		
Задняя ось 4,56 кН 4,68 кН 3 %		
Окончательный результат статичный Общ.уд.торм.сила Рабочий тормоз 72 %	Общий вес	2664 кг
Общ.уд.торм.сила Стояночный тормоз 34 %		
Светоанализатор		
Угол	Интенсивность	Дальний свет
слева справа	слева справа	Интенсивность макс
Ближний свет Ле внизу Ле внизу Верно	Верно	
Дальний свет Изм. 1 справа Пр вверху Верно	Верно	
Дальний свет Изм. 2 Нет измер.	Нет измер.	Не верно
Противотуман.свет Нет измер.	Нет измер.	

Контроль настройки све
неисправно

Эксперт:

Подпись: